

Gerencia de Asuntos Comunitarios Informe de Actividad

Tipo de informe / Actividad	Inspección por Mejora.
Programa	Infraestructura.
Nombre de Proyecto	Mejoras a línea de tubería transversal y cabezal en Cascajal.
Fecha	30 – Agosto – 2021.
Comunidad	Cascajal, Llano Norte La Pintada, Coclé.
Ubicación	Frente a terreno de cooperativa de acuicultores.
Lugar	Lado derecho.
Por MPSA	1
Por Contratista Cobre Panamá	1
Externos	
Nombre de Part. MPSA	Dalvis Batista
Nombre de Contratista Cobre Panamá	INMESA. (Emilio Pérez)
Nombre de Part. Externos	
Nombre de Organización Socios	
Nombre de Organización Externos	
Escrito por	Dalvis Batista.
Objetivo de Misión	Verificar los avances en las mejoras.
Acciones	Visitar los trabajos para inspección.
Resultados	Continuando con los trabajos en el cabezal, ubicado en la comunidad de Cascajal, se está finalizando con los trabajos de relleno con tosca compactada y a su vez con la colocación de las barreras guardavías que habían sido removidas para realizar los trabajos. Se reubico la tubería existente de agua potable ya que pasaba por donde desalojaba el agua pluvial. Durante dichos trabajos el área se mantiene señalizada y con personal de seguridad.
Seguimiento	Realizar nueva inspección para finalizar con los trabajos de mejoras.

Documentación fotográfica

